



Zespół Rzeczoznawców
SAMOCHODOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
EKSPERTYZA S. C.

61-622 Poznań, ul. Naramowicka 68B

☎ 61 826 57 69, 604 915 476 ✉ poczta@rzeczoznawcyap.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobliklub

WYCENA WARTOŚCI
RĘBAKA
LASKI
LS 150 DW

WYCENA nr E-542/25

AUTOR WYCENY:

mgr inż. Piotr Szuleta
Rzeczoznawca wyceny maszyn i urządzeń

Poznań, lipiec 2025 r.


01. ZAMAWIAJĄCY WYCENĘ

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznań

02. UŻYTKOWNIK PRZEDMIOTU WYCENY

j.w.

03. PRZEDMIOT WYCENY

<i>Rodzaj środka technicznego:</i>	Rębak do drewna
<i>Marka:</i>	LASKI s.r.o.
<i>Typ / model:</i>	LS 150 DW
<i>Numer seryjny:</i>	TJ5R2B2X0F1061327 – na podstawie tabliczki znamionowej 
<i>Rok produkcji:</i>	2016 – na podstawie tabliczki znamionowej
<i>Wskazania licznika - przebieg odczytany:</i>	797 mth
<i>Data I rejestracji:</i>	03.03.2016
<i>Numer rejestracyjny:</i>	PO 2Y004

03.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- Max średnica cięcia: 150 mm
- Wydajność: do 15 m³/h
- Silnika: LDW 1603 / DIESEL
- Moc silnika: 29.5 kW / 40.1 KM
- Dopuszczalna masa całkowita: 1300 kg
- Ogumienie:
 - przód: 155/80R13, zużycie: ok. 70%
 - tył: 155/80R13, zużycie: ok. 30%



03.2. UWAGI O EKSPLOATACJI

- Brak danych dotyczących dotychczasowej eksploatacji środka technicznego.
- Środek techniczny zarejestrowany, nr rejestracyjny: PO2Y004.
- Badanie techniczne ważne do: 15.04.2026 r..

03.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

- Maszyny nie uruchomiono i nie sprawdzono podstawowych funkcji pracy – brak możliwości uruchomienia silnika.

Brak możliwości pełnej oceny stanu technicznego w warunkach oględzin - ocenę stanu technicznego poszczególnych zespołów maszyny przeprowadzono w ograniczonym zakresie w warunkach udostępnienia.

- Stan techniczny środka technicznego:

Silnik

- silnik – brak możliwości uruchomienia silnika - brak możliwości pełnej oceny sprawności w warunkach oględzin, do sprawdzenia w warunkach warsztatowych.

Mechanizmy jezdne (rama/zawieszenie kół/koła)

- rama - miejscowe ogniska korozji,
- zawieszenie kół - brak możliwości pełnej oceny w warunkach oględzin.

Układ sterowania (hamulcowy)

- układ hamulcowy - brak możliwości pełnej oceny w warunkach oględzin.

Układy hydrauliczne i elektryczne

- akumulator – spadek napięcia pod obciążeniem – do sprawdzenia w warunkach warsztatowych,
- układy hydrauliczne / elektryczne - brak możliwości pełnej oceny sprawności w warunkach oględzin.

Zabudowa (rębak)

- rębaka nie uruchomiono i nie sprawdzono podstawowych funkcji pracy – brak możliwości pełnej oceny sprawności w warunkach oględzin,



- kanał zasilający rębak – ubytki powłoki lakierowej, miejscowe ogniska korozji,
- osłony komory silnika – łuszczenie powłoki lakier., miejscowe ogniska korozji,
- wyłącznik awaryjny – brak grzybka wyłącznika awaryjnego,
- rama - miejscowe ogniska korozji,
- osłona – pęknięcie, ubytek materiału.

04. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej w/w środka technicznego.

05. DATA I MIEJSCE BADANIA (OGLEDZIN)

Oględziny przedmiotowego środka technicznego przeprowadzono w dniu 11.07.2025r. w miejscowości Jerzykowo przy ulicy Poznańskiej 37.

06. INFORMACJA O RYNKU I CENIE

- Wyceniany typ maszyny występuje w ofertach internetowych na terenie RP.
- Środki techniczne wyprodukowane w latach 2009-2015 oferowane w przedziale cenowym od 31.500,00 PLN do 39.000,00 PLN brutto.
- Cena ofertowa zależy od sprzedawcy, stanu technicznego, itp.
- W okresie wykonywania wycen na rynku wtórnym oferowano maszyny wg poniższego zestawienia.

07. WYCENA MASZINY W SYSTEMIE PORÓWNAWCZYM

Jako atrybuty (cechy porównawcze) porównywanych maszyn przyjęto:

Model	Rok produkcji	Przebieg	Stan techniczny [1/5]
-------	---------------	----------	--------------------------

Do porównania przyjęto następujące reprezentatywne oferty cenowe porównywalnych środków technicznych:



Oferta	A	B	C
Źródło oferty	https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/other-laski-ls150d-paragan-pkd1-ID6HelZI.html	https://allegrolokalnie.pl/oferta/rebak-do-galezi-rozdrabniacz-laski-dw-150ls	https://www.olx.pl/d/oferta/rebak-do-galezi-laski-ls150-do-750kg-CID4269-ID162esJ.html
Oferowana maszyna	LASKI LS150D	Laski DW 150LS	Laski LS 150
Model	średnica gałęzi: 160 mm, wydajność: do - m3/h, rodzaj silnika: ZS, moc silnika: 36 KM	średnica gałęzi: 150 mm, wydajność: do 15 m3/h, rodzaj silnika: ZS, moc silnika: 40,1 KM	średnica gałęzi: 150 mm, wydajność: do 10 m3/h, rodzaj silnika: ZI, moc silnika: 37 KM
Rok produkcji	2009	2014	2015
Przebieg (mtg)	1046	brak	brak
Stan techniczny (1-5)	(5/5) - po remoncie	(5/5)	(5/5)
Cena ofertowa netto	39000 zł	36285 zł	31500 zł

A
T
R
Y
B
U
T
Y

Na podstawie przyjętych atrybutów zastosowano następujące korekty wartości wycenianego środka technicznego:

Atrybut	Korekta wartości względem oferty A	Korekta wartości względem oferty B	Korekta wartości względem oferty C
Model	0%	0%	15%
Rok produkcji	21%	6%	3%
Przebieg (mtg)	-4%	0%	0%
Stan techniczny	-20%	-10%	-10%
suma korekt	-3%	-4%	8%

Wartość końcową określono jako średnią arytmetyczną wartości pośrednich wyników z porównania dla każdej z par.

35600 zł

Korekta transakcyjna

10,00%

3560 zł

32000 zł

Na podstawie ustalonego wyniku badań stanu technicznego i analizy aktualnych uwarunkowań rynkowych oraz wykonanych obliczeń ekonomicznych, stwierdzam, że wartość rynkowa (brutto) przedmiotowego środka technicznego, w warunkach swobodnego rynku – bez żadnych ograniczeń, szacowana na dzień wykonania opinii w przedstawionym stanie technicznym wynosi :

32000 zł

(słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych brutto)



08. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny w kwocie brutto, ustaloną w podejściu porównawczym.
2. Wartość rynkowa przedmiotu wyceny została określona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Powyższe opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określonego w pkt. 04 i nie może być publikowane w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autorów oraz bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawcy nie biorą na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne) przedmiotu wyceny i ewentualne skutki wynikające z jego dalszego użytkowania, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Powyższe oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
6. Powyższa wycena wartości nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny.
8. Nie badano prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym m. in. numerów fabrycznych i roku produkcji.
9. Rzeczoznawcy nie ponoszą także odpowiedzialności za ewentualne wady powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych im przez zamawiającego wycenę (lub użytkownika) informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawców było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Załącznik: 24 szt. fotografii wykonanych w technice cyfrowej.

Wycenę sporządzono w 2 egzemplarzach

- egz. nr 1 zamawiający
- egz. nr 2 a/a Z.R.

Opracowano : **Poznań 15.07.2025 r.**



ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
EKSPERTYZA s.c.
61-622 Poznań, ul. Naramowicka 68B
tel. 61 826 57 69, 608 385 249
NIP 9721307236



Dokumentacja fotograficzna do wyceny nr E-542/25



1




2




3



4



5



6

Dokumentacja fotograficzna do wyceny nr E-542/25



7



8



9



10



11



12

Dokumentacja fotograficzna do wyceny nr E-542/25



13



14



15



16



17



18

Dokumentacja fotograficzna do wyceny nr E-542/25



19



20



21



22



23



24